

Wateroverlast bloemenbuurt

Informatieavond

Enquête en onderzoeken



Programma

- Welkom door wethouder Winters
- Terugkoppeling enquête
- Wat leren we van de enquête
- Wat hebben we al gedaan
- Wat levert dat op
- Wat gaan we nog doen
- Toelichting in groepjes

Terugkoppeling enquête

- 2009 door de wijkraad/buurtcomité
- 2025 actualisatie door de gemeente
- 1000 adressen - 332 reacties


- Vocht/water in de woning

- Vocht/water onder de woning

- Water op straat/buiten

Enquêteresultaten – in de woning

1. Heb je in de afgelopen 10 jaar vochtproblemen in je woning ervaren?




Enquêteresultaten – in de woning

- 235 bewoners hebben vocht in de woning
- Kelder, muren, begane grond en kruipruimte
- Water (40%), vocht (31%) en schimmel (24%)
- Toilet (42%), badkamer (24%) en keuken (19%)
- Opborrelen van water (53%), bij hevige neerslag (69%)

Enquêteresultaten – onder de woning

9. Is er sprake van vocht of water in de kruipruimte onder de woning?




Enquêteresultaten – onder de woning

- 221 bewoners hebben vocht onder de woning
- 54% ervaart dat regelmatig, bij 12% nooit
- Bij 41% is dat erger geworden en bij 32% gelijk gebleven
- Bij normale of hevige neerslag (64%), ongeacht het weer (18%)

Enquêteresultaten – water op straat

14. Waar op straat ervaar je de wateroverlast?




Enquêteresultaten – water op straat

- 294 bewoners antwoorden ja (vaker 144, even vaak 107, minder 43)
- 23 bewoners antwoorden nooit
- Op de rijbaan (50%), de voetpaden (21%) en de tuinen (19%)
- 76% ervaart dat bij hevige neerslag
- Voor 67% heeft dat geen invloed op het dagelijks leven

Wat leren we van de enquête?

In de woning


- Tijdens hevige neerslag (69%)
- Opborrelen van water (53%), vooral bij toilet (42%)



Wat leren we van de enquête?

Onder de woning

- Vooral tijdens neerslag (66%)
- Is dat regenwater of grondwater?
- Rij woningen of gespreid?




Wat leren we van de enquête?

Water op straat

- Bij hevige neerslag (76%)
- Op rijbaan en voetpaden (71%)

- Hoogteverschil
- Lange leeglooptijd




Wat hebben we al gedaan

- Overleg met de wijkraad/buurtcomité
- Overleg met waterschap en woningbouwvereniging
- Rondgang door de wijk
 - Kolken
 - Overlastlocaties
 - Nederweerder Riet
 - Duikers / greppels
- Actieplan is gedeeld via een RIB met de raad (juli 2025)

Wat hebben we al gedaan

- Inspectie drainage
 - Onderbroken
 - Functioneert niet
- Grondwaterstanden
 - Twee peilbuizen
- Opname kolken
 - Tientallen toegevoegd
 - Schoongemaakt



Wat hebben we al gedaan

- Inspectie riolering
 - Schadebeelden
- Aanbrengen 8 ontluchtingkleppen



Wat levert dat op

- Kolken
 - Blijvend meer afvoercapaciteit
 - Twee keer per jaar schoonmaken
- Ontluchtingskleppen
 - Minder borrelen
- Maar we zijn er nog niet!


Wat gaan we nog doen

- Meer ontluchtingkleppen plaatsen
 - 5 à 10 stuks
 - Op strategische punten
 - Uitvoering dit najaar
- Meer meetpunten voor het grondwater
 - Nauwkeurigere informatie
 - Reactiesnelheid grondwater op regen
 - Een jaar meten
 - Analyseren en maatregelen bepalen (tweede helft 2026)
- Inzicht in greppels en duikers najaar 2025



Wat gaan we nog doen

- Meten in de riolering
 - Hoe snel vult de riolering zich
 - Hoe lang duurt het leeglopen
 - Wortels verwijderen (2026)
 - Meten in 2025
 - Analyseren en maatregelen bepalen in 2026
- Samenwerking met waterschap
- Samenwerking met woningbouwvereniging
- Maandelijks informeren



Toelichting in groepjes

- Drie tafels:
 - **In** de woning toilet, keuken, woonkamer, badkamer
 - **Onder** de woning kruipruimte, kelder, verlaagde meterkast
 - **Buiten** de woning op straat, stoep, tuin
- Vragenformulieren volgende week antwoord

Contact: water-riolering@weert.nl